



Enheten för befolkningskydd  
010 240 55 22  
skyddsrum@msb.se

Brf Doktorn  
Doktor Widerströms gata 50 D  
129 54 Hägersten

## Information om utförd skyddsrumstillsyn

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomför just nu en inventering av Svergies skyddsrumsbestand. Med anledning av denna inventering har MSB den 2021-07-27 utfört tillsyn i det skyddsrum som finns i er fastighet.

Syftet med tillsynen är att ge MSB en uppfattning om skyddsrummens nuvarande skyddsförmåga, om det är påkallat att tidigarelägga en fullständig kontroll av det aktuella skyddsrummet samt för att uppdatera grundläggande uppgifter i skyddsrumregistret. MSB kommer i detta skede inte att rikta några krav på åtgärder mot er i er roll som fastighetsägare för de brister som eventuellt har upptäckts.

Tillsynen fråntar er dock inte underhållsansvaret enligt Lag (2006:545) om skyddsrum. På <https://www.msb.se/skyddsrum> finns information för dig som vill veta mer om hur man underhåller sitt skyddsrum.

### Uppgifter från genomförd skyddsrumstillsyn

<b>Skyddsrumnummer</b>	123705-6
<b>Fastighetsbeteckning</b>	Solfjädern 1
<b>Gatuadress vid ingången</b>	Dr Widerströms Gata 36
<b>Kommun</b>	Stockholm
<b>Kontrollant</b>	Hans Carlson

Resultatet från tillsynen redovisas på sidan 2. Frågor om resultatet besvaras i första hand av den kontrollant som genomfört tillsynen.

Mikael Halldén  
Enheten för befolkningskydd

## Resultat från genomförd skyddsrumstillsyn

Skyddsrumnummer	123705-6
Datum för skyddsrumstillsyn	2021-07-27

	Ja	Nej
1. Angiven fastighet är bebyggd.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Angivet skyddsrum finns.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Skyddsrumsskylt finns uppsatt vid skyddsrummets ingång.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Det är möjligt att iordningställa skyddsrummet inom två dygn.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Kringbyggda skyddsörrar finns.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Alla inte kringbyggda skyddsörrar hänger på sina gångjärn.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Skjutbart väggelement finns.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Minst en reservutgång finns.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Reservutgång är förbyggd på utsidan.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Förstärkning med stålbalkar/pelare i skyddsrummet finns.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11. Det finns gravt rostiga ingjutningsgods/ståldetaljer.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12. Det finns omfattande fuktskador på insida stomme.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13. Håltagning utan igensättning finns i omslutande stomme.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

---

### Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Postadress:  
651 81 Karlstad

Telefon: 0771-240 240  
Fax: 010-240 56 00

registrator@msb.se  
www.msb.se

Org.nr: 202100-5984



Enheten för befolkningskydd  
010 240 55 22  
skyddsrum@msb.se

Brf Doktom  
Doktor Widerströms gata 50 D  
129 54 Hägersten

## Information om utförd skyddsrumstillsyn

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomför just nu en inventering av Svergies skyddsrumsbestand. Med anledning av denna inventering har MSB den 2021-07-27 utfört tillsyn i det skyddsrum som finns i er fastighet.

Syftet med tillsynen är att ge MSB en uppfattning om skyddsrummens nuvarande skyddsförmåga, om det är påkallat att tidigarelägga en fullständig kontroll av det aktuella skyddsrummet samt för att uppdatera grundläggande uppgifter i skyddsrumregistret. MSB kommer i detta skede inte att rikta några krav på åtgärder mot er i er roll som fastighetsägare för de brister som eventuellt har upptäckts.

Tillsynen fråntar er dock inte underhållsansvaret enligt Lag (2006:545) om skyddsrum. På <https://www.msb.se/skyddsrum> finns information för dig som vill veta mer om hur man underhåller sitt skyddsrum.

### Uppgifter från genomförd skyddsrumstillsyn

<b>Skyddsrumnummer</b>	123706-1
<b>Fastighetsbeteckning</b>	Solfjädern 1
<b>Gatuadress vid ingången</b>	Dr Widerströms Gata 50
<b>Kommun</b>	Stockholm Hans Carlson
<b>Kontrollant</b>	

Resultatet från tillsynen redovisas på sidan 2. Frågor om resultatet besvaras i första hand av den kontrollant som genomfört tillsynen.

Mikael Halldén  
Enheten för befolkningskydd

## Resultat från genomförd skyddsrumstillsyn

Skyddsrumnummer	123706-1
Datum för skyddsrumstillsyn	2021-07-27

	Ja	Nej
1. Angiven fastighet är bebyggd.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Angivet skyddsrum finns.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Skyddsrumsskylt finns uppsatt vid skyddsrummets ingång.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Det är möjligt att iordningställa skyddsrummet inom två dygn.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Kringbyggda skyddsörrar finns.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Alla inte kringbyggda skyddsörrar hänger på sina gångjärn.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Skjutbart väggelement finns.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Minst en reservutgång finns.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Reservutgång är förbyggd på utsidan.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Förstärkning med stålbalkar/pelare i skyddsrummet finns.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11. Det finns gravt rostiga ingjutningsgods/ståldetaljer.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12. Det finns omfattande fuktskador på insida stomme.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13. Håltagning utan igensättning finns i omslutande stomme.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Enheten för befolkningskydd  
010 240 55 22  
skyddsrum@msb.se

Brf Doktorn  
Doktor Widerströms gata 50 D  
129 54 Hägersten

## Information om utförd skyddsrumstillsyn

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomför just nu en inventering av Sveriges skyddsrumsbestand. Med anledning av denna inventering har MSB den 2021-07-27 utfört tillsyn i det skyddsrum som finns i er fastighet.

Syftet med tillsynen är att ge MSB en uppfattning om skyddsrummens nuvarande skyddsförmåga, om det är påkallat att tidigarelägga en fullständig kontroll av det aktuella skyddsrummet samt för att uppdatera grundläggande uppgifter i skyddsrumregistret. MSB kommer i detta skede inte att rikta några krav på åtgärder mot er i er roll som fastighetsägare för de brister som eventuellt har upptäckts.

Tillsynen frantar er dock inte underhållsansvaret enligt Lag (2006:545) om skyddsrum. På <https://www.msb.se/skyddsrum> finns information för dig som vill veta mer om hur man underhåller sitt skyddsrum.

### Uppgifter från genomförd skyddsrumstillsyn

<b>Skyddsrumnummer</b>	123704-0
<b>Fastighetsbeteckning</b>	Solfjädern 1
<b>Gatuadress vid ingången</b>	Dr Widerströms Gata 26
<b>Kommun</b>	Stockholm
<b>Kontrollant</b>	Hans Carlson

Resultatet från tillsynen redovisas på sidan 2. Frågor om resultatet besvaras i första hand av den kontrollant som genomfört tillsynen.

Mikael Halldén  
Enheten för befolkningskydd

## Resultat från genomförd skyddsrumstillsyn

Skyddsrumnummer	123704-0
Datum för skyddsrumstillsyn	2021-07-27

	Ja	Nej
1. Angiven fastighet är bebyggd.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Angivet skyddsrum finns.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Skyddsrumsskylt finns uppsatt vid skyddsrummets ingång.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Det är möjligt att iordningställa skyddsrummet inom två dygn.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Kringbyggda skyddsörrar finns.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Alla inte kringbyggda skyddsörrar hänger på sina gångjärn.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Skjutbart väggelement finns.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Minst en reservutgång finns.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Reservutgång är förbyggd på utsidan.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Förstärkning med stålbalkar/pelare i skyddsrummet finns.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11. Det finns gravt rostiga ingjutningsgods/ståldetaljer.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12. Det finns omfattande fuktskador på insida stomme.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13. Håltagning utan igensättning finns i omslutande stomme.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Enheten för befolkningskydd  
010 240 55 22  
skyddsrum@msb.se

Brf Doktorn  
Doktor Widerströms gata 50 D  
129 54 Hägersten

## Information om utförd skyddsrumstillsyn

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomför just nu en inventering av Svergies skyddsrumbestånd. Med anledning av denna inventering har MSB den 2021-07-27 utfört tillsyn i det skyddsrum som finns i er fastighet.

Syftet med tillsynen är att ge MSB en uppfattning om skyddsrummens nuvarande skyddsförmåga, om det är påkallat att tidigarelägga en fullständig kontroll av det aktuella skyddsrummet samt för att uppdatera grundläggande uppgifter i skyddsrumregistret. MSB kommer i detta skede inte att rikta några krav på åtgärder mot er i er roll som fastighetsägare för de brister som eventuellt har upptäckts.

Tillsynen fråntar er dock inte underhållsansvaret enligt Lag (2006:545) om skyddsrum. På <https://www.msb.se/skyddsrum> finns information för dig som vill veta mer om hur man underhåller sitt skyddsrum.

## Uppgifter från genomförd skyddsrumstillsyn

<b>Skyddsrumnummer</b>	123703-5
<b>Fastighetsbeteckning</b>	Solfjädern 1
<b>Gatuadress vid ingången</b>	Dr Widerströms Gata 16
<b>Kommun</b>	Stockholm
<b>Kontrollant</b>	Hans Carlson

Resultatet från tillsynen redovisas på sidan 2. Frågor om resultatet besvaras i första hand av den kontrollant som genomfört tillsynen.

Mikael Halldén  
Enheten för befolkningskydd

## Resultat från genomförd skyddsrumstillsyn

Skyddsrumnummer	123703-5
Datum för skyddsrumstillsyn	2021-07-27

	Ja	Nej
1. Angiven fastighet är bebyggd.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Angivet skyddsrum finns.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Skyddsrumsskylt finns uppsatt vid skyddsrummets ingång.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Det är möjligt att iordningställa skyddsrummet inom två dygn.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Kringbyggda skyddsörrar finns.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Alla inte kringbyggda skyddsörrar hänger på sina gångjärn.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Skjutbart väggelement finns.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Minst en reservutgång finns.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Reservutgång är förbyggd på utsidan.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Förstärkning med stålbalkar/pelare i skyddsrummet finns.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11. Det finns gravt rostiga ingjutningsgods/ståldetaljer.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12. Det finns omfattande fuktskador på insida stomme.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13. Håltagning utan igensättning finns i omslutande stomme.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>





Enheten för befolkningskydd  
010 240 55 22  
skyddsrum@msb.se

Brf Doktorn  
Doktor Widerströms gata 50 D  
129 54 Hägersten

## Information om utförd skyddsrumstillsyn

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomför just nu en inventering av Svergies skyddsrumsbestand. Med anledning av denna inventering har MSB den 2021-07-27 utfört tillsyn i det skyddsrum som finns i er fastighet.

Syftet med tillsynen är att ge MSB en uppfattning om skyddsrummens nuvarande skyddsförmåga, om det är påkallat att tidigarelägga en fullständig kontroll av det aktuella skyddsrummet samt för att uppdatera grundläggande uppgifter i skyddsrumregistret. MSB kommer i detta skede inte att rikta några krav på åtgärder mot er i er roll som fastighetsägare för de brister som eventuellt har upptäckts.

Tillsynen fräntar er dock inte underhållsansvaret enligt Lag (2006:545) om skyddsrum. På <https://www.msb.se/skyddsrum> finns information för dig som vill veta mer om hur man underhåller sitt skyddsrum.

### Uppgifter från genomförd skyddsrumstillsyn

<b>Skyddsrumnummer</b>	123701-4
<b>Fastighetsbeteckning</b>	Solfjädern 1
<b>Gatuadress vid ingången</b>	Dr Widerströms Gata 4
<b>Kommun</b>	Stockholm
<b>Kontrollant</b>	Hans Carlson

Resultatet från tillsynen redovisas på sidan 2. Frågor om resultatet besvaras i första hand av den kontrollant som genomfört tillsynen.

Mikael Halldén  
Enheten för befolkningskydd

## Resultat från genomförd skyddsrumstillsyn

Skyddsrumnummer	123701-4
Datum för skyddsrumstillsyn	2021-07-27

	Ja	Nej
1. Angiven fastighet är bebyggd.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Angivet skyddsrum finns.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Skyddsrumsskylt finns uppsatt vid skyddsrummets ingång.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Det är möjligt att iordningställa skyddsrummet inom två dygn.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Kringbyggda skyddsörrar finns.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Alla inte kringbyggda skyddsörrar hänger på sina gångjärn.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Skjutbart väggelement finns.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Minst en reservutgång finns.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Reservutgång är förbyggd på utsidan.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Förstärkning med stålbalkar/pelare i skyddsrummet finns.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11. Det finns gravt rostiga ingjutningsgods/ståldetaljer.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12. Det finns omfattande fuktskador på insida stomme.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13. Håltagning utan igensättning finns i omslutande stomme.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>